

AltoUpdate...

MAKE	TRANSMISSION	APPLICATION	YEAR
Allison	Serie 540	CaseSaver™ para 3er Cloche	'70 en adelante

DESCRIPTION & NOTES...

Nueva Serie Allison 540 CaseSaver™ Alto #055758...


Beneficios en Durabilidad y Desempeño

Las Transmisiones Allison han presentando problemas en el 3er cloche de los platos de acero, movimiento o juego dentro de las cavidades o valles en la caja. Esto introduce grandes cantidades de aluminio dentro del sistema hidráulico y también puede causar retrasos en los cambios.

Alto Products Corp. es el único fabricante de repuestos en ofrecer CaseSaver kits para resolver este problema. El clip de acero se coloca dentro de la cavidad dañada, proveyendo una superficie dura y suave para que el disco de acero modificado encaje. Para prevenir el desgaste los dientes del cloche de fricción han sido endurecidos. Utilizando este kit Alto CaseSaver, tu puedes reducir tu costo salvando cajas desgastadas o supuestamente sin arreglo.

Kit Alto #055758

ALTO #	CANTIDAD	DESCRIPCION
055300	9	Clips CaseSaver™ para 3ra
055704B250	3	Discos de fricción con dientes endurecidos de 3ra
055705A255	3	Discos de Acero modificados de 3ra



INSTALACION

La instalación del paquete de cloches de transmisión es el mismo método que se sigue para piezas Original. Prepare la caja removiendo cualquier área desgastada que pueda obstaculizar la instalación de los clips CaseSavers. Instale los 9 clips, proceda con la instalación normal de los platos de acero y de fricción

Alto Way • PO Box 1088 • Atmore • AL • 36504
Tel: 251.368.7777 • Fax: 251.368.7774 • www.altoUSA.com

Clutches and Gears for Automatic and Standard Transmissions

0505003

